

[Home](#)[Produkte](#)[Support & Service](#)[Lösungen](#)[PartnerPortal](#)[Firma](#)[Produktregistrierung](#)[Download Center](#)[Bezugsquellen](#)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unsere **aktuelle Ausgabe** des **TallyGenicom eTickers** - wie immer mit **wichtigen** und **informativen Themen** über und rund um TallyGenicom.

Viel Spass beim Lesen!

#### Themenüberblick:

- [Neu! Der TallyGenicom 2280+/2280+ 2T/LA800+](#)
- [Personelle Veränderungen im Service](#)
- [Beendigung der Ersatzteilkpflicht / Änderungen Zubehör / Preise 8008N/IP8008N](#)

Mit freundlichen Grüßen



i.V. Achim Werthmann  
General Manager Sales & Marketing

### Neu! Der TallyGenicom 2280+ /2280+ 2T/LA800+

**High-Performance für anspruchsvolle Anwendungen:** Ab sofort gibt es eine **modifizierte Version** unseres Hochleistungs-Nadeldruckers **T2280** sowie der DEC-Variante **LA800**. Mit den **Plus-Versionen 2280+, 2280+ 2T** sowie **LA800+** sind drei Modelle verfügbar, die im Vergleich zu den Vorgängern um viele nützliche Details **weiter optimiert wurden:**



**NEU**  
**PLUS-VERSION**

- **Neuer Controller**
- **Ethernet on Board**
- **TG Net Admin** fähig
- **Farbbanderkennung & Farbbandüberwachung**
- **Papierbreitenerkennung**
- Preis für den 2280+ EVP **2.597,- EUR netto** (Id-Nr. 917901)
- Preis für den 2280+ 2T EVP **2.820,- EUR netto** (Id-Nr. 917909)
- Preis für den LA800+ EVP **2.608,- EUR netto** (Id-Nr. 917931)

#### Neuer Controller

Der neue Controller ist RoHS kompatibel

#### Ethernet on Board

10/100 MBit, für sofortige Einbindung ins Netz

#### TG NetAdmin fähig

Alle Druckereinstellungen können vom Administrator direkt am Arbeitsplatz vorgenommen werden. Das bedeutet, Einstellungen müssen nicht mehr am Drucker selbst eingerichtet werden.

#### Farbbanderkennung & Farbbandüberwachung

Durch einen Sensor im Drucker werden nur Original TallyGenicom Farbbänder vom Drucker anerkannt, keine kompatiblen Farbbänder anderer Hersteller. Klarer Vorteil: Das garantiert Ihnen als Partner einen Investitionsschutz. Auch die Funktionsfähigkeit der Farbbänder wird überwacht. Ist ein defektes Farbband im Einsatz oder kein Farbband im Drucker, wird im Display auf das Problem hingewiesen. Erst wenn das Problem behoben ist, wird der Druck fortgesetzt.

#### Papierbreitenerkennung

Da der Drucker den rechten Rand des Papiers erkennt, wird der Druck auf dem tatsächlich eingelegten Formular garantiert.

**Weitere Informationen zum TallyGenicom 2280+ erhalten Sie [hier](#).**

**Weitere Informationen zum TallyGenicom 2280+ 2T erhalten Sie [hier](#).**

**Weitere Informationen zum TallyGenicom LA800+ erhalten Sie [hier](#).**

### Personelle Veränderungen im Service

#### Klaus Häberle übernimmt Leitung Service und Support

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Klaus Häberle zum 1. Juli 2006 die Leitung des Bereiches "Service und Support" übernommen hat.

Herr Klaus Häberle ist langjähriger Mitarbeiter unseres Hauses und war zuletzt für den "Technical Sales" zuständig.

Ebenso neu in der Serviceabteilung begrüßen wir Herrn Friedbert Bader, der zum 1. Juli 2006 die Leitung der Serviceabteilung übernommen hat. Herr Bader berichtet an Herrn Häberle.

Die Kollegen erreichen Sie unter folgender Nummer:

#### Herr Bader

Tel.: 0731/20 75-480

E-Mail: [fbader@tallygenicom.de](mailto:fbader@tallygenicom.de)

#### Herr Häberle

Tel.: 0731/20 75-129

E-Mail: [khaeberle@tallygenicom.de](mailto:khaeberle@tallygenicom.de)

### Beendigung der Ersatzteilkpflicht / Änderungen Zubehör / Preise 8008N/IP8008N

#### Beendigung Ersatzteilkpflicht

Produktersatzteile	Enddatum
T8004	Juni 2006
T8104	August 2006
T8104 Plus	September 2006
T8204	Juni 2006
T8204 Plus	November 2006
T8206	Juni 2006
T8206 Plus	Oktober 2006
T2070	Dezember 2006
T2045	Oktober 2006
T6090	Januar 2007
Micro Laser C4	End of Life

#### Änderungen Zubehör

Zubehör	Drucker	Id-Nr.	EVP netto
OPC Band	8008	043340	180,-

Neu ab 19.07.2006

Um auch weiterhin den gewohnt zuverlässigen Service bieten zu können, wurden diesbezüglich entsprechende Mengen an Ersatzteilen geordert. Leider ist jedoch nicht für alle Ersatzteile eine Bevorratung möglich. Deshalb müssen die hiervon betroffenen Serviceverträge zum o.g. Termin gekündigt werden.

#### Preise für 8008N / IP8008N

Bezeichnung	ID-Nr.	EVP netto
8008N	043328	259,-
IP8008N	043692	349,-

Preisgültigkeit 15.7.2006